

аймақтардың орналасуы және әдеттегі пішіндегі жалын үшін сәйкес келетін температуралар көрсетілген.

Өнеркәсіпте термиялық күйені көмірсутек шикізатын жанама 800-1000°С-ге дейін қыздырып, ыдырату арқылы алады.



13-сурет. Әдеттегі пішіндегі жалын үшін жану аймақтарының және оларға сәйкес температуралардың таралуы:
I-жарқырамайтын аймақтағы максималды температураның аймағы; II-бастапқы жарықтың