

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Проректора по  
административно-  
хозяйственной работе  
КазНУ им.аль-Фараби  
Есеналин О.Б.



29 " 09 2021г.

## ИНСТРУКЦИЯ №18

### ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РАБОЧЕГО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО УЧЕБНЫЕ КОРПУСА И ОБЩЕЖИТИЯ.

#### 1. Общая часть

1.1. В качестве рабочего могут быть допущены лица не моложе 18 лет, прошедших медицинский осмотр и признанные годными для выполнения данного вида работ, прошедшие инструктаж, обучение и проверку знаний по охране труда, пожарной безопасности, оказанию первой доврачебной помощи.

1.2. На рабочего могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы (движущиеся машины и механизмы; перемещаемые грузы, пониженная температура воздуха рабочей зоны; повышенная влажность воздуха; острые кромки, заусенцы, неровности поверхностей оборудования, инструментов, инвентаря, товаров и тары; физические перегрузки).

1.3. Рабочий извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, об ухудшении состояния здоровья, в том числе о появлении признаков острого заболевания.

#### 2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Застегнуть спец. одежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды.

Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

2.2. Проверить наличие и исправность необходимого для работы оборудования, инвентаря, приспособлений и инструментов.

2.3. Подготовить рабочую зону для безопасной работы, для этого необходимо проверить:

- достаточность освещения рабочей зоны;
- отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки;
- состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, открытых неогражденных люков, колодцев).

2.4. Обо всех обнаруженных применяемого оборудования, инвентаря, электропроводки и други неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе после их устранения.

### 3. Требования безопасности во время работы

- 3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен лицом, ответственным за безопасное выполнение работ.
- 3.2. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам.
- 3.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование и инструменты; использовать их только для работ, для которых они предназначены.
- 3.4. Соблюдать рабочую зону в чистоте, своевременно убирать с пола рассыпанные (разлитые) материалы.
- 3.5. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.
- 3.6. Использовать средства защиты от рук при переноске грузов в жесткой таре.
- 3.7. Использовать для вскрытия тары специально предназначенный инструмент (гвоздодеры, клещи, сбойники и т. п). Не производить эти работы случайными предметами или инструментами с заусенцами.
- 3.8. Передвигать тележки, передвижные стеллажи, контейнеры в направлении «от себя»
- 3.9. Переносить товары только с исправной таре. Не перегружать тару.
- 3.10. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), оборудование.
- 3.11. Работы на высоте производить с исправных приставных лестниц или раздвижных лестниц – стремянок.
- 3.12. При переноске лестницы вдвоем нести ее следует кончиками назад, предупреждая встречных об осторожности. При переноске лестницы одним рабочим она должна находиться в наклонном положении так, чтобы передний ее конец был приподнят над полом (землей) не менее чем на 2 м.
- 3.13. Перед началом работы на приставной лестнице (стремянке) проверить:
  - наличие на нижних концах оков с острыми кончиками для установки лестниц (стремянки) на грунте или башмаков из нескользящего материала при их установке на гладких поверхностях (паркете, металле, плитке, бетоне).
  - наличие и исправность у стремянок противораздвижных приспособлений (крюков, цепей), а так же верхних площадок, огражденных перилами.
  - устойчивость лестницы (стремянки). Путем осмотра и опробования убедиться в том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута.
- 3.14. Для предотвращения смещения верхнего конца приставной лестницы надежно его закрепить за устойчивую конструкцию. При невозможности закрепления лестницы при установке ее на гладком полу у ее основания должен стоять рабочий в каске и удерживать лестницу.
- 3.15. При работе с приставной лестницей в местах с оживленным движением людей место ее установки оградить или охранять.
- 3.16. При работе с приставных и раздвижных лестниц на высоте более 1,3м применять предохранительный пояс, который закрепляется за конструкцию сооружения или за лестницу, при условии надежного крепления ее к конструкции.

### 3.17. Запрещается:

- работать с двух верхних ступенек стремянки, не имеющих перил или упоров.
- работать на стремянке и приставной лестницей, применяя при этом переносное электрооборудование
- находиться на ступеньках приставной лестнице и оставлять на ней инструмент.
- поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент.
- устанавливать лестницу на ступени маршей лестничной клетки (при необходимости там должны быть сооружены подмости).
- работать на неисправных или не испытанных в установленном порядке приставных лестницах и стремянках.

## 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 4.1. При возникновении поломок применяемого оборудования, прекратить его эксплуатацию, а так же подачу к нему электроэнергии, доложить о принятых мерах руководителю и действовать в соответствии с полученными указаниями.
- 4.2. В аварийной обстановке оповестить об опасности окружающих людей, доложить руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварии.
- 4.3. Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего стола пролитыми лаками, красками, горюче – смазочными материалами, маслами или просыпанными порошкообразными веществами, работу прекратить до удаления загрязняющих веществ.
- 4.4. Пролитые лакокрасочные материалы удалить сухой, хорошо впитывающей жидкостью ветошью; большое количество лакокрасочных материалов сначала засыпать песком или опилками и удалить с помощью щетки, совка. Загрязненное место насухо вытереть ветошью. Пролитые жиры, смазочные масла удалить с помощью ветоши, опилок или других жиропоглощающих материалов. Загрязненное место промыть нагретым раствором кальцинированной соды и вытереть насухо.
- 4.5. Для удаления просыпанных пылящих порошкообразных веществ надеть очки и респиратор. Небольшое их количество осторожно удалить влажной тряпкой.
- 4.6. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при необходимости организована его доставка в медучреждение.
- 4.7. При пожаре звонить по телефону: **101**.

## 5. Требования безопасности по окончании работы

- 5.1. Убрать в отведенные места хранения применяемые приспособления и инструмент.
- 5.2. Удалить из помещения использованный материал в специально отведенное место.

5.3. Не производить уборку мусора, отходов непосредственно руками, использовать для этих целей перчатки, щетки, совки и другие приспособления.

5.4. Не сметать мусор и отходы в люки, колодцы и т.п.

**Согласовано:**

**Директор департамента  
Производственного обеспечения**



**Алдажаров Т.К.**

**Зам. директора департамента  
Производственного обеспечения**



**Тюлюбеков А.Т.**

**Разработано:  
Руководитель службы ГО, ОТ и ТБ**



**Маймаков А.Т.**

**Ведущий инженер службы ГО, ОТ и ТБ**

**Церепелица В.И.**

**Ведущий инженер службы ГО, ОТ и ТБ**



**Бошқаяев Е.Е.**