

Жалында күйенің түзілуі

Күйе көмірсутекті шикізатты толық емес жандырғанда, шикізат термиялық ыдырағанда, (толық емес жағу арқылы ацетиленді алу процесіне ұқсас), сонымен қатар, көмірсутектің толық емес тотығу реакциясында түзілетін СО ыдырауының есебінен түзіледі.

Метан жағдайында:

